



درايو GD20 اينوت

دفترچه نصب و راهاندازی سریع



! هشدار!


رعایت تمام نکات ایمنی و کاربردی مندرج در دفترچه انگلیسی سازنده ضروریست. این دفترچه همه مطالب را در بر ندارد.

قدم اول: 11 نکته ضروری که باید بدانید!


۱. جهت استپ/استارت موتور هرگز از قطع/وصل برق ورودی یا خروجی اینورتر استفاده نکنید.
۲. اگر ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از 1000m است، توان اینورتر باید حداقل یک رنج بالاتر از بار آن باشد.
۳. اینورتر را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که تهويه گرما بخوبی صورت می‌گیرد.
۴. رطوبت، گردخاک و ذرات شیمیایی/خورنده به دستگاه آسیب می‌زنند. تمہیدات لازم را بیندیشید.
۵. فیوز تندسوز (Fast Fuse) با مشخصه aR (Fast Fuse) بهترین حفاظت برای ورودی اینورتر است.
۶. اگر نوسانات ولتاژ ورودی اینورتر بیش از ۳% باشد، استفاده از چوک در ورودی اینورتر ضروریست.
۷. چنانچه طول کابل موتور بیش از 50m است، نصب چوک در خروجی اینورتر توصیه می‌گردد.
۸. استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می‌گردد.
۹. دقت شود اینورتر ورودی سه‌فاز، به هیچ وجه نیازی به سیم نول ندارد.
۱۰. چنانچه بیش از یکسال دستگاه به برق وصل نشده باشد، برای استفاده باید خازن‌ها احیا گردد.
۱۱. جهت کاهش نویز روی تجهیزات جانبی از کابلهای شیلد دار بین موتور و اینورتر استفاده نمایید.

قدم دوم: نصب دستگاه

همه رنج‌ها این دستگاه را می‌توان روی دیواره نصب کرد. البته باید توجه داشت که رنجهای زیر 4KW را می‌توان بر روی ریل نیز نصب کرد. در هر حال حداقل 10cm فضای آزاد اطراف دستگاه لازم است:



نصب روی دیواره



نصب روی ریل


دماهی محیط کاری قابل تحمل درایو، از ۱۰°C تا ۵۰°C می‌باشد. اما توجه داشته باشید که در دماهی بالاتر از 40°C به ازای هر درجه افزایش، جریان دهی درایو ۱% کاهش می‌پابد.

قدم سوم: اتصال کابل‌های قدرت

کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه به توضیحات جدول زیر وصل نمایید. لطفاً خیلی دقต کنید!

ترمینال	رنج مربوطه	توضیحات
L, N	اینورتر ورودی تکفاز	این ترمینال‌ها برای اتصال فاز و نول ورودی است.
R, S, T	اینورتر 380v	این ترمینال‌ها برای اتصال سه‌فاز ورودی است.
U, V, W	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال به موتور سه‌فاز است.
PE	همه رنج‌ها	این ترمینال برای اتصال کابل گرفتار است.
PB, (+)	زیر 45kW ¹	برای اتصال به مقاومت ترمز (درصورت نیاز)
(+), (-)	balai DC	ترمینال‌های باس
سربندی	اینورتر 220v	اگر ولتاژ پلاک موتور 110/220 است، موتور را بصورت ستاره و اگر 380/220 است آن را <u>مثلف سربندی</u> کنید.
کلافهای موتور	اینورتر 380v	اگر ولتاژ پلاک موتور 220/380 است، موتور را بصورت ستاره و اگر 380/660 است آن را <u>مثلف سربندی</u> کنید.

شکل زیر نحوه اتصال تجهیزات قدرت به اینورتر را نشان می‌دهد.





¹ توجه: در رنج‌های 45 تا 110 کیلووات، در مدل GD20 سری B یونیت ترمز بصورت داخلی وجود دارد. (حرف B در انتهای نام دستگاه نشان دهنده داشتن یونیت ترمز داخلی است).

قدم چهارم: اتصالات مدار کنترل:

فرکانس دستگاه	فرکانس خروجی	
150% به مدت 60 ثانیه و 180% به مدت 10 ثانیه		حداکثر اضافه بار
Dip Switch ² 0-10V/0-20mA تغییراز ولتاژی به جریانی با اندازه اهمی پتانسیومتر برای ورودی AI2 بزرگتر از 5kΩ بشد.	AI2	ورودی آنalog
-10V-10V	AI3	
Dip Switch 0-10V/0-20mA تغییر از ولتاژی به جریانی با 1A/DC30V و 3A/AC250V داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت RO2 دو رله خروجی	AO1, AO2	خروجی آنalog
RO1 و R01 داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت 3A/AC250V		رله خروجی

برای اتصالات مدار کنترل از دیاگرام زیر کمک بگیرید(تنظیمات پیش فرض با پرانتز مشخص شده اند)


ورودی های دیجیتال




قدم پنجم: کار با نمایشگر (کپید)

اکنون برق ورودی دستگاه را وصل کنید. نمایشگر دستگاه و توضیحات آن به شرح صفحه بعد است:

² در توانهای 4kw و بالاتر به جای dip switch از جامپر استفاده شده است.



4kW و بالاتر




4kW زیر

آیتم	نام	توضیحات
:1	RUN/TUNE	روشن: کارکرد موتور چشمکزن: درحال شناسایی موتور
:2	FWD/REV	نشانگر تغییر جهت چرخش (راستگرد یا چپگرد)
:3	LEDهای وضعیت	چشمکزن: کنترل از کیپد خاموش: کنترل از ترمینال روشن: از مذی巴斯
:4	Hz, A, V	روشن: در وضعیت فالت عدد نمایش داده شده فرکانس، جریان، ولتاژ است
:5	Hz+A	عدد نمایش داده شده سرعت است (RPM)
:6	A+V	عدد نمایش داده شده درصد است (%)
:3	نمایشگر	نمایش اعداد و پارامترها ورود/خروج از پارامتر و گروه پارامتر
:4	PRG / ESC / DATA / ENT	پیش روی قدم به قدم / ذخیره تغییر پارامترها افزایش/کاهش اعداد و پارامتر
:4	>> / SHIFT	دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام تغییر مقدار یک پارامتر
:5	RUN	استارت موتور در حالت کار از روی کیپد
:6	STOP / RST	استپ موتور / ریست فالت و آلام
:5	QUICK / JOG	عملکرد این دکمه با پارامتر P07.02 قابل تنظیم است.
:5	ولوم کیپد	جهت تغییر دور از روی نمایشگر
:6	پورت کیپد	محل اتصال نمایشگر خارجی (آپشن)

برای یادگیری بیشتر، در شکل صفحه بعد روند تغییر پارامتر P00.01 از 0 به 1 را مشاهده نمایید:

وقتی که اینورتر برق دار می شود فرکانس رفرنس آن مطابق مرحله 1 شکل زیر، روی مانیتور چشمک میزند. اگر اینگونه نبود با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ عدد چشمک زن را بر روی مانیتور ایجاد کنید.



با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله 2 وارد گروه پارامترها شوید. با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ مطابق شکل 3 وارد زیر گروه پارامترها شوید. با استفاده از دکمه های جهت بالا و یا پایین پارامتر مدنظر خود را مطابق مرحله 4 انتخاب کنید. بعد از انتخاب پارامتر با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله 5 وارد پارامتر شوید و با استفاده از دکمه های بالا و پایین مقدار آن را همانند مرحله 6 تنظیم نمایید. در نهایت با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مقدار تنظیمی ذخیره می شود و مانیتور پارامتر بعدی را جهت تنظیم نمایش می دهد(مرحله 7). قابل ذکر است در هر مرحله ای که باشید با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ به مرحله قبل هدایت می شوید.

قدم ششم: تنظیم پارامترهای مهم

حال باید پارامترهای درایو را بر اساس کاربری آن تنظیم گردد. در جدول زیر پارامترهای پرکاربرد درایو ارائه شده اند، در ادامه نیز چندین مثال عملی از عملکرد درایو آورده شده است که می تواند بسیاری از راه اندازی ها را پشتیبانی کند.

نکته: چنانچه درایو قبل تنظیم شده است و می خواهید مجدد آن را تنظیم کنید پیشنهاد می شود با تنظیم $P00.18=1$ همه پارامترها را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

پارامتر	نام	توضیحات	پیش فرض
P00: تنظیمات اصلی			
2	V/F	0: وکتور کنترل 1: وکتور کنترل 2: کنترل	P00.00
0	ترمینال	0: کیپد 1: شبکه مدباس	P00.01
50Hz	حداکثر فرکانس خروجی ممکن	حد بالای فرکانس کاری	P00.03
50Hz	حد پایین فرکانس کاری	حد پایین فرکانس کاری	P00.04
0Hz			P00.05

0	AI3 :3	AI2 :2	1: ولوم کپید 6: چندسرعته PLC:5	P00.10 :0 4: ورودی پالس 8: شبکه مذاباں	محل اول تنظیم فرکانس	P00.06
2				7: کنترل PID	محل دوم	P00.07
0			1: محل اول 2: جمع محل اول/دوم 3: تفریق محل اول/دوم 4: بیشترین محل اول/دوم	0: محل دوم	محل نهایی	P00.09
50Hz					تنظیم فرکانس	P00.10
					فرکانس کپید	P00.11
			شتاب استارت اصلی (ACC) بر حسب ثانیه		ACC	P00.11
			شتاب استپ اصلی (DEC) بر حسب ثانیه		DEC	P00.12
0			0: راستگرد 1: چپگرد	2: چپگرد ممنوع!	جهت چرخش	P00.13
0			0: غیرفعال 1: شناسایی کامل	2: شناسایی محدود	Auto tune	P00.15
			1: ریست کارخانه‌ای 2: ریست تنظیمات	3: قفل پارامترها	ریست کارخانه‌ای	P00.18
					P01: تنظیمات استپ/استارت	

0	0: استارت از فرکانس 1: تزریق جریان DC قبل از استارت 2,3: جستجوی سرعت شفت چرخان (فقط بالای 2.2kW)	P01.01	مد استارت	P01.00
0.5	فرکانس استارت			P01.01
0s	مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارت (P01.01)			P01.02
0%	مقدار جریان DC قبل از شروع حرکت برای P01.00=1			P01.03
0s	مدت زمان تزریق جریان DC قبل از شروع حرکت			P01.04
0	0: خطی 1: S شکل		منحنی حرکت	P01.05
0.1s	مقدار انحنای ابتدا/انتهای منحنی حرکت به شکل S			P01.06
0	0: با شیب تنظیمی 1: خلاص کردن (Coast)		روش استپ	P01.07
0Hz	فرکانس اعمال ترمز DC هنگام استپ		فرکانس ترمز	P01.09
0s	تاخیر زمانی برای اعمال ترمز DC		تاخیر ترمز	P01.10
0%	شدت جریان ترمز DC (بر حسب%)		قدرت ترمز	P01.11
0s	مدت زمان اعمال ترمز DC		مدت ترمز	P01.12
0s	مدت زمان توقف قبل از تغییر جهت چرخش		تاخیر تغییرجهت	P01.13
1	0: صفر 1: P01.01 2: باتوجه به P01.15	P01.01	فرکانس تغییرجهت	P01.14
0.5			فرکانس استپ	P01.15
1	0: سرعت تنظیمی 1: سرعت واقعی (فقط مدد وکتور)	P01.15	مرجع	P01.16
0.5s	زمان تاخیر در استپ است اگر =1 باشد	P01.16	تاخیر استپ	P01.17
0	0: عدم استارت 1: استارت در صورت وجود فرمان از ترمینال	P01.17	حافظه وصل برق	P01.18
0	واکنش درایو به تنظیم فرکانس کمتر از P00.05	P00.05		P01.19

		0: ادامه کار روی Stand-by : 2 1: توقف P00.05		
0s	P01.19=2	تاخیر استارت مجدد اگر فرکانس < P00.05 و P00.05 < P01.20		P01.20
0	راهاندازی مجدد در صورت قطعه/وصل برق: 0: خیر 1: بله			P01.21
1s	زمان تاخیر راهاندازی مجدد اگر 1=P01.21 باشد.			P01.22
0s	زمان تاخیر راهاندازی بعد از صدور فرمان استارت			P01.23
0s	زمان تاخیر در استپ است اگر 0=P01.16 باشد			P01.24
0	ولتاژ خروجی 0Hz 1: با ولتاژ 2: جریان ترمیز DC			P01.25
P02: پارامترهای موتور				
(rpm) P02.03 سرعت نامی (Hz)		P02.02 فرکانس نامی (Hz)	توان نامی (kW)	P02.01
		P02.05 جریان نامی (A)	ولتاژ نامی (V)	P02.04
2	Force-Cool 1: موتور 2: Self-Cool	0: غیرفعال 1: موتور 2: حفاظت اضافه بار		P02.26
100	تنظیم حفاظت جریانی (در صورت جریان واقعی به جریان نامی موتور)			P02.27
1	اصلاح نمایش توان ضریبی جهت تغییر نمایش توان موتور			P02.28
(Vector Control) P03: تنظیمات کنترل برداری				
ضرایب تناوبی / انتگرالی اول برای حلقه کنترل سرعت		P03.00 ضرایب I اول و دوم		P03.00
5Hz	زیر فرکانس 1 فقط ضرایب اول، بالای فرکانس 2 فقط ضرایب 2		فرکانس سوئیچ 1	P03.02
10Hz	دوم و بین این دو فرکانس ترکیب ضرایب اول / دوم		فرکانس سوئیچ 2	P03.05
100	ضرایب اصلاح لغزش در کنترل برداری (حالت موتوری / ژنراتوری)			P03.07 P03.08
1000	ضرایب PI حلقة جریان (برای بهبود کنترل در حالت 0=P00.00)	P03.09 ضرایب I سوم		P03.09
0	AI3 : 4 AI2 : 3 1: 2: 2: ولوم کیپد 0: غیرفعال 5: ورودی پالس 7: شبکه مدباس	P03.12 محل تنظیم گشتاور		P03.11
50%	تنظیم گشتاور از کیپد		تنظیم گشتاور	P03.12
0.1s	فیلتر زمانی مقدار P03.11			P03.13
0	AI3 : 3 AI2 : 2 1: ولوم کیپد 0: مرتع حداکثر فرکانس چیگرد / راستگرد	P03.16, 03.17		P03.14
0	6: شبکه مدباس 5: چندگشتاوره 4: ورودی پالس		کنترل گشتاور	P03.15
50Hz	P03.14=0: حداکثر فرکانس راستگرد در کنترل گشتاور وقتی 0			P03.16
50Hz	P03.15=0: حداکثر فرکانس چیگرد در کنترل گشتاور وقتی 0			P03.17
0	AI2 : 2 4: ورودی پالس 0: مرتع حداکثر گشتا	P03.20, 03.21		P03.18
0	5: شبکه مدباس 1: ولوم کیپد 0: مرتع موتوری / ترمیز			P03.19
180%	P03.18=0: حداکثر گشتاور موتوری وقتی 0			P03.20
180%	P03.19=0: حداکثر گشتاور ترمیز وقتی 0			P03.21

0.3	ضریب تضعیف گشتاور در بالای سرعت نامی	P03.22	
20%	حداقل گشتاور در بالای سرعت نامی	P03.23	
0	نمایش سرعت و کنترل بر مبنای مقدار 0: واقعی 1: تنظیمی	P03.27	
V/F: تنظیمات کنترل			
0	0: خطی 1: چند نقطه 2: توان 1.3 F از 5: استقلال V تو ان 2	شكل منحنی V/F P04.00	
0%	تقویت گشتاور اولیه یا Boost(0% یعنی تنظیمات اتوماتیک)	گشتاور استارت P04.01	
20%	فرکانس اتمام تقویت گشتاور (برحسب %)	P04.02	
تنظیمات تعیین نقاط V/F وقتی 1=P04.00 باشد.		نقاط V/F P04.03 -04.08	
10	ضریب کنترل نوسان در فرکانس های پایین/بالا	P04.10 P04.11	
30Hz	تعیین مرز فرکانس مربوط به P04.10 , P04.11	P04.12	
0	کاهش اتوماتیک مصرف انرژی پمپ و فون 0: غیرفعال 1: فعال	کاهش مصرف انرژی P04.26	
P05: تنظیمات ترمینال های ورودی			
0	0: ورودی پالس 1: ورودی دیجیتال	HDI مدد ترمینال P05.00	
1	P03.11=0 : 29 : سرعت اول 16: سرعت دوم 17: سرعت ثالث 18: سرعت سوم 19: سرعت چهارم 20: مکث پنده سرعت	0: غیرفعال 1: راستگرد 2: چپگرد 3: استپ احظه ای 4: جاگ راستگرد 5: جاگ چپگرد 6: استپ خلاصی 7: ریست فالت	S1 ترمینال P05.01
4	ACC/DEC: منع شمارش کانتر UP/Down: مکث DC: ترمز	7: مکث	S2 ترمینال P05.02
7	P00.01=0 : 36 37 38 : انتخاب شتاب 1: انتخاب شتاب 2: انتخاب شتاب 3: پیش تحريك	9: فالت خارجی 10: مکث PID 11: کاهش سرعت 12: حذف سرعت 13: شیفت بین محل تنظیم فرکانس اول / دوم / نهایی	S3 ترمینال P05.03
0	PLC مکث : 39 40 42 : توقیف اضطراری	9: فالت خارجی 10: مکث PID 11: کاهش سرعت 12: حذف سرعت 13: شیفت بین محل تنظیم فرکانس اول / دوم / نهایی	S4 ترمینال P05.04
0	P09.03=61 : تغییر کانتر	14: سوئیچ استارت/چپگرد 1: سوئیچ استارت/جهت 2: پوش با توجه استپ/استارت/جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2) 3: پوش با توجه راستگرد/چپگرد/استپ	HDI ترمینال P05.09 اگر P05.00=1
0.000	قطع/وصل بودن اولیه ترمینال های فوق (بصورت هنگز)	پلاریته ورودیها P05.10	
0.01s	فیلتر زمانی سوئیچ های فوق	فیلتر زمانی P05.11	
0	0: سوئیچ راستگرد/چپگرد 1: سوئیچ استارت/جهت 2: پوش با توجه استپ/استارت/جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2) 3: پوش با توجه راستگرد/چپگرد/استپ	چگونگی استپ/استارت P05.13	
0s	تاخیر زمانی در عملکرد بعد از فرمان قطع/وصل ترمینال های فوق	تاخیر زمانی P05.14 -05.31	

0v	حد بالا/پایین ولتاژ ورودی آنالوگ ولوم کید	حد بالا/پایین ولتاژ ولوم	P05.32
10v			P05.34
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم کید	حد بالا/پایین کمیت	P05.33
100%		مربوطه	P05.35
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ AI2 (در مدد)	حد بالا/پایین	P05.37
10v	(10v=20mA) جریانی AI2	سیگنال	P05.39
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با AI2	حد بالا/پایین	P05.38
100%		کمیت مربوطه	P05.40
-10v		حد پایین/وسط	P05.42
0v	حد پایین/وسط/بالای ولتاژ ورودی آنالوگ AI3	بالای سیگنال	P05.44
10v			P05.46
-100%	حد پایین/وسط/بالای کمیت (فرکانس، گشتاور ...)	حد پایین/وسط/بالای کمیت مربوطه	P05.43
0%	مرتبط با ورودی آنالوگ AI3		P05.45
100%			P05.47
0	حد بالا/پایین فرکانس پالس ورودی HDI (برحسب kHz)	حد بالا/پایین	P05.50
50		فرکانس HDI	P05.52
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با HDI پالس	حد بالا/پایین	P05.51
100%	ورودی پالس HDI	کمیت مربوطه	P05.53

P06: تنظیمات ترمینال‌های خروجی

0	PLC مرحله/سیکل P08.25 : 18	8: فرکانس نهایی 16 و 17: تکمیل فرکانس صفر	0: غیرفعال 9: درحال کار	Y1 ترمینال	P06.01
1	P08.26 : 19	P00.04 : 10	2: راستگرد 3: چپگرد		
	20: فالت خارجی	P00.05 : 11	4: جاگ 5: فالت	R01 ترمینال	P06.03
5	P08.27 : 22	P11.09 : 14	6: خروجی مجازی 13: پیش تحریک	R02 ترمینال	P06.04
0	0: بودن ترمینال‌های فوق (بصورت هنگز) NO/NC			پلاریته خروجیها	P06.05
0s	0s: تاخیر در قطع/وصل ترمینال‌های فوق (ON/OFF Delay)			تاخیر زمانی	P06.06 -06.13
0	0: فرکانس موتور AI3 : 12	7: توان موتور	1: فرکانس تنظیمی 8: گشتاور تنظیمی	A01 ترمینال	P06.14
	13: ورودی پالس 14: ازفده باس		9: گشتاور موتور 15: دور موتور		
0	0: جریان موتور 22: فرکانس گشتاور	10: ولوم کید	23: ولتاژ موتور	A02 ترمینال	P06.15
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A01			حد بالا/پایین	P06.17
100%				کمیت	P06.19

0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A01 (در مُد جریانی) (0.5v=1mA)	حد بالا/پایین A01	P06.18
10v		سیگنال A01	P06.20
0%	حد بالا/پایین کمیت(فرکانس، گشتوار...)(مربوط به A02)	حد بالا/پایین A02	P06.22
100%	کمیت	A02	P06.24
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A02 (در مُد جریانی) (0.5v=1mA)	حد بالا/پایین A02	P06.23
10v		سیگنال A02	P06.25
0s	فیلتر زمانی سیگنال: A02 :P06.26 A01:P06.21	فیلتر 2 A01,2	P06.xx

P07: پارامترهای کیپد و سیستم

0	پسورد برای تنظیم پارامترها	رمز حفاظتی	P07.00
	یکان: دکمه دهگان: قفل دکمه‌ها	QUICK/JOG	
	0: باز	غیرفعال	
	1: قفل	جاغ	
01	2: تغییرنمایش بگمک PRG/ESC	عملکرد دکمه‌ها	P07.02
	2: فقط قفل دکمه SHIFT		
	3: تغییر جهت UP/Down		
	4: ریست مقدار UP/Down		
	5: استپ خلاصی P00.01		
	6: شیفت		

	تنظیم شیفت بین مقادیر مختلف با QUICK/JOG	شیفت P00.01	P07.03
	امکان استپ موتور با STOP/RST در حالت‌های مختلف	تنظیم STOP	P07.04
	انتخاب پارامترهای مختلف برای مانیتور با استفاده از فشردن متناسب دکمه SHIFT در حالت کار یا توقف	مانیتور ترتیبی با دکمه SHIFT	P07.05 -07.07
1	ضرایب جهت اصلاح مقدار نمایش داده شده برای مقادیر فرکانس، سرعت دورانی و خطی	ضرایب جهت تغییر نمایش	P07.08 -07.10
•	نمایش دمای مازول خروجی اینورتر (°C)		P07.12
•	نمایش ساعت کارکرد موتور		P07.14
•	نمایش انرژی مصرفی بر حسب kWh		P07.15
•	نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جریان اینورتر		P07.16
•	OC1,2,3 : 6 ₉₅ و4 OUt1,2,3 : 3 ₉₂ و1 UV : 10	: عدم فاللت فالت فعلی	P07.27
•	OL1,2,3 : 25 ₉₁ و12 و11 OV1,2,3 : 9 ₈₉ و7 EF : 17	فاللت قبل 1	P07.28
•	OH1,2 : 16 ₉₁ و15 SPI,SPO : 14 ₉₃ و13 CE : 18	فاللت قبل 2	P07.29
•	EEP : 21 tE : 20 ItE : 19 PIDE : 22	فاللت قبل 3	P07.30
•	PCE : 26 END : 24 bCE : 23 UPE : 27	فاللت قبل 4	P07.31
•	ETH1,2 : 33 ₉₃ و32 DNE : 28 LL : 36 STo : 35 dEu : 34	فاللت قبل 5	P07.32
•	**توضیحات بیشتر در جدول فاللتها در انتهای دفترچه		

	فالت فعال	1 فالtout قبل	2 فالtout قبل	
•	P07.49	P07.41	P07.33	فرکانس موتور
•	P07.50	P07.42	P07.34	فرکانس شتاب
•	P07.51	P07.43	P07.35	ولتاژ موتور
•	P07.52	P07.44	P07.36	جریان موتور
•	P07.53	P07.45	P07.37	DC-Bus ولتاژ
•	P07.54	P07.46	P07.38	دماي اينورتر
•	P07.55	P07.47	P07.39	وضعیت ترمینالهای ورودی
•	P07.56	P07.48	P07.40	وضعیت ترمینالهای خروجی

P08: تنظیمات پیشرفتی

	شتابهای استارت/استپ 2 و 3 - قابل انتخاب با DI	ACC/DEC 2,3,4	P08.00 -08.05
5Hz	فرکانس جاگ		P08.06
0Hz	فرکانسهای پرش 1 تا 3 و دامنه پرش هر کدام	فرکانس پرش	P08.09 -08.14
	Traverse تنظیمات مربوط به عملکرد تراورس	عملکرد تراورس	P08.15 -08.18
00	یکان: برای سرعت خطی دهگان: برای فرکانس تعداد اعشار		P08.19
0s	شتاپِ توقف (DEC) (اضطراری (ه یعنی استپ خلاصی)	شتاپِ توقف اضطراری	P08.21
0	با رسیدن تعداد شمارش کانتر به هریک از این مقادیر	شمارش نهایی	P08.25
0	یک رله برای فعال شدن قابل تنظیم است.	و میانی کانتر	P08.26
0min	دقایق کارکرد موتور برای فعال شدن رله تنظیم شده	زمان کارکرد موتور	P08.27
0	تعداد دفعات ریست اتوماتیک فالت و استارت مجدد	دفعات ریست فالت	P08.28
1s	تأخير زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک	تأخير در ریست	P08.29
0Hz	نرخ واکنش به نابالانسی بار در سیستم متصل به چند درایو	نرخ بالانس	P08.30
50Hz	با رسیدن فرکانس موتور به این مقادیر، رله تنظیم شده	فرکانس 291	P08.32
50Hz	مربوطه فعال می شود.	برای عملکرد رله	P08.34
5%	دامنه تأخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	دامنه تأخیر 291	P08.33
5%	دامنه تأخیر فرکانسی برای قطع رله فعال شده در	در قطع رله ها	P08.35
0Hz	دامنه فعال شدن رله در تنظیم روی فرکانس نهایی(8)	دامنه عملکرد رله	P08.36
0	عملکرد چاپر ترمز دینامیکی(مقاومتی): 0: غیرفعال 1: فعال	ترمز دینامیکی	P08.37
	ولتاژ عملکرد چاپر ترمز (اگر ولتاژ نرمال است تغییر ندهید)	ولتاژ عملکرد چاپر	P08.38
0	عملکرد فن درایو 0: عملکرد بهینه 1: دائم روشن	عملکرد فن درایو	P08.39
	تنظیمات اضافی مربوط به ولوم کیپد و UP/Down		P08.42 -08.47

P09: تنظیمات کنترل PID

0	AI3 : 3	AI2 : 2	1: ولوم کیپد 4: ورودی پالس 6: شبکه مدباس	P09.01 : 0 1: ولوم کیپد 4: چندپلهای 5: شبکه مدباس	محل تنظیم Set-Point	P09.00
0%			تنظیم Set-Point از کیپد وقتی = 0 باشد	P09.00=0		P09.01
0		AI3 : 2	AI2 : 1	0: ولوم کیپد 3: چندپلهای 4: شبکه مدباس 5: بیشترین	محل اتصال فیدبک/سنسور	P09.02
0				با افزایش دور موتور، مقدار سنسور 0: زیاد 1: کم میشود	مشخصه سیستم	P09.03
				ضریب P: P09.04 ضریب I: P09.05 ضریب D: P09.06	ضرایب P, I, D	P09.04-09.06
0.1s				فاصله زمانی نمونه برداری از فیدبک/سنسور	نمونه برداری	P09.07
0%				محدوده مجاز خطا که در آن محدوده دور ثابت میماند	اختلاف مجاز	P09.08
100				حداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل PID (برحسب %)	حداکثر و حداقل فرکانس	P09.09 P09.10
0				اگر مقدار فیدبک کمتر از P09.11 باشد و زمانی به اندازه	تشخیص قطع	P09.11
0%				P09.12 هم سپری شود، اعلام فالت PID میشود	فیدبک/سنسور	P09.12
1s				شتاب استارت/استپ در حالت کنترل PID	شتاب ACC/DEC	P09.15
0s				فیلتر زمانی خروجی	فیلتر PID	P09.16

P10: تنظیمات PLC داخلي و عملکرد چندسرعته

0	فقط 1 سیکل	1: ادامه کار در دور نهایی	2: تکرار سیکل	PLC	تکرار سیکل	P10.00
0	وضعیت PLC در صورت قطع برق:	0: عدم ذخیره 1: ذخیره			ذخیره وضعیت	P10.01
					پارامترهای زوچ (متلاعه P10.06): فرکانس پله (-100...100%)	P10.02
					پارامترهای فرد (متلاعه P10.07): زمان کارکرد فرکانس متناظر	P10.33
					انتخاب از بین شتاب های 1-4 برای 16 پله سرعت فوق.	P10.34
					پیش فرض ACC/DEC اصلی است (P00.11, P00.12)	P10.35
0	استارت از ابتدا	1: از آخرین نقطه کارکرد قبل توقف		PLC	نقطه شروع	P10.36
0	واحد پارامترهای زمان کارکرد پله ها:	0: ثانیه 1: دقیقه			واحد زمان	P10.37

P11: تنظیمات حفاظتی

010	صدگان: حفاظت قطع فاز	دهگان: حفاظت قطع فاز	یکان: حفاظت قطع فاز			
یا	ورودی (نم افزاری)	خروجی (نم افزاری)	ورودی (نم افزاری)			
110	0: غیرفعال 1: فعال	0: غیرفعال 1: فعال	0: غیرفعال 1: فعال			
0	0: تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت شده 1: اعلام فالت		هنگام افت ولتاژ			P11.01
10	شیب کاهش دور در حالت 0=P11.01 (Hz/s)		لحظه ای شبکه			P11.02
1	0: اعلام فالت 1: مدیریت اضافه ولتاژ با عدم کاهش دور		هنگام اضافه ولتاژ			P11.03
130	مقدار اضافه ولتاژ برای حالت 1=P11.03 (%) (برحسب %)		در کاهش دور			P11.04

		برای غیرفعال کردن حفاظت جریانی (پیشفرض فعال است)	P11.05
160%		محدودکردن جریان موتور با کاهش دور(هنگام کارعادی)	P11.06
10Hz/s		یا با توقف افزایش دور (هنگام شتاب گیری-ACC)	P11.07
150%		اگر جریان موتور از P11.09 بیشتر شود و مدت زمانی به	P11.09
1s		اندازه P11.10 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می‌کند	P11.10
50%		اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه	P11.11
1s		P11.12 ادامه یابد، رله تنظیم شده عمل می‌کند	P11.12
00		یکان: هنگام فالت آندر ولتاژ دهگان: هنگام ریست اتوماتیک 0: غیرفعال 1: غیرفعال فالت: 0: غیرفعال 1: غیرفعال	P11.13
10%		اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و	P11.14
0.5s		مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فالت میدهد	P11.15
00		یکان: کاهش اتوماتیک دور در دهگان: سوئیچ اتوماتیک به دوم در ACC/DEC صورت افت ولتاژ شبکه بالای فرکانس P08.36 0: غیرفعال 1: غیرفعال 1: غیرفعال 0: غیرفعال	P11.16

P17: پارامترهای مانیتورینگ

ورودی پالس	P17.22	ولتاژ DC-Bus	P17.11	فرکانس تنظیمی	P17.00
ست پوینت PID	P17.23	دیجیتالهای ورودی	P17.12	فرکانس موتور	P17.01
فیدبک PID	P17.24	رله‌های خروجی	P17.13	ولتاژ موتور	P17.03
کارکرد موتور(min)	P17.26	شمارش کانتر	P17.18	جریان موتور	P17.04
جریان ورودی	P17.35	ولوم کید	P17.19	سرعت موتور	P17.05
دفعات اضافه بار	P17.37	AI2	P17.20	توان موتور	P17.08
خروجی PID	P17.38	AI3	P17.21	گشتاور موتور	P17.09

توجه۱: بعد از تنظیم پارامترها جهت افزایش دقت و قدرت، Autotune مفید است. بدین منظور شفت موتور را آزاد نکنید، سپس ۱ قرار دهید (اگر شفت را نمی‌شود آزاد کرد، ۲ قرار دهید) نهایتاً دکمه RUN را زده و منتظر بمانید تا LED چشمکزنی RUN/TUNE خاموش شود.

توجه۲: بعد از Autotune به منظور اطمینان از صحت جهت چرخش موتور، دکمه JOG را فشار دهید تا موتور به آرامی بچرخد. اگر جهت چرخش اشتباه است، جای دو فاز خروجی را جابجا کنید.

قدم هفتم: مثالهای کاربردی

مثال ۱: راه اندازی یک الکتروموتور با فرکانس ۴۰ هرتز با اینورتر (الف) از روی کی پد:

محل استارت/استپ	P00.01=0	مد کنترل	P00.00=2
فرکانس کاری موتور	P00.10=40HZ	محل تنظیم فرکانس	P00.06=0
(Coast) روش استپ	P01.08=1	شتتاب استارت	P00.11=10s
فرکانس نامی موتور	P02.02=...	توان نامی موتور	P02.01=...
ولتاژ نامی موتور	P02.04=...	سرعت نامی موتور	P02.03=...
		جریان نامی موتور	P02.05=...

بعد از اتصال صحیح کابلهای و تنظیمات فوق، دکمه RUN را فشار دهید تا موتور شروع به چرخش کند.

ب) از روی ترمینال

	P00.01=1 محل استارت/استپ(ترمینال)
	P05.01=1 ترمینال S1 (راستگرد)
با اتصال کلید K موتور شروع به چرخش می کند	

ج-) استارت الکتروموتور به صورت چیگرد/راستگرد و کنترل سرعتش با پتاسیومتر (ولوم) خارجی

	P00.06=2 محل تنظیم فرکانس(AI2)
	P05.01=1 ترمینال S1 (راستگرد)
	P05.02=2 ترمینال S2 (چیگرد)
با وصل کلید K1 موتور راستگرد و با وصل کلید K2 چیگرد می چرخد. سرعتش نیز با چرخاندن پتاسیومتر تغییر میکند.	

د-) کنترل درایو با یک HMI (یا PLC) از طریق شبکه مد باس

	P00.06=8 محل تنظیم فرکانس(مدباس)
	P00.01=2 محل استارت/استپ(مدباس)

برای تنظیم پارامترهای شبکه مد باس به دفترچه اصلی سازنده مراجعه نمایید.

مثال 2 : راه اندازی درایو با شستی استارت/استپ و کلید تغییر جهت چرخش

M00.06=0 محل تنظیم فرکانس	P00.01=1 محل استارت/استپ
P00.11=3s شتاب استارت	P00.10=40Hz فرکانس کاری
P02.01...05 پارامترهای نامی موتور	P00.12=3s شتاب استپ
	S1 ترمینال P05.01=1
	S2 ترمینال P05.02=3
	S3 ترمینال P05.03=2
	P05.13=2 نحو استارت/استپ

با فشار دادن شستی S1 درایو استارت و با فشار دادن شستی S2 درایو استپ می شود. کلید K3 برای تعویض جهت می باشد.

مثال 3 : تغییر فرکانس درایو از روی ترمینالها با شستی پوش باتن(Push button)

M00.06=0 محل تنظیم فرکانس	P00.01=1 محل استارت/استپ
P00.11=3s شتاب استارت	P00.10=...Hz فرکانس اولیه
P02.01...05 پارامترهای نامی موتور	P00.12=3s شتاب استپ
	S1 ترمینال P05.01=1
	S2 ترمینال P05.02=10
	S3 ترمینال P05.03=11

با وصل کردن کلید K1 درایو استارت می شود. فشار دادن شستی S2 فرکانس درایو را افزایش و فشار دادن شستی S3 فرکانس درایو را کاهش می دهد. از پارامتر 45 و P08.46 نیز برای تنظیم سرعت تغییر فرکانس(بر ثانیه) استفاده می شود.

مثال 4 : تنظیم فشار آب یک مجتمع بصورت خودکار (PID)
فیدبک فشار سنسور (10bar) (جریانی 4-20mA) می باشد و فشار مد نظر 4bar است.

Sleep	فرکانس P00.05=35	P00.01=1 محل استارت/استپ
شتاب استارت	P00.11=3s	P00.06=7 محل تنظیم فرکانس
Sleep	فعال کردن P01.19=2	P00.12=3s شتاب استپ
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	P01.20=3s تأخیر قبل Wakeup
Set-Point محل	P09.00=0	P05.37=2 حداقل مقدار فیدبک (4mA)
محل سنسور(AI2)	P09.02=1	P09.01=40% تنظیم Set-Point

بعد از وصل کلید K، پیپ شروع به کار می کند و سرعت آن توسط درایو به نحوی تنظیم می شود که فشار مد نظر را ایجاد کند.

مثال 5 : راه اندازی یک همزن با PLC داخلی درایو

یک موتور همزن را 30 ثانیه راستگرد با سرعت 40 هرتز، سپس 10 ثانیه متوقف و بعد از آن 20 ثانیه چپگرد با فرکانس 25 هرتز می چرخاند، این روال ادامه پیدا می کند تا فرمان استارت (K) قطع شود.

فرکانس توقف	P10.04=0	Mdl Kontrol P00.00=1
مدت توقف	P10.05=10s	محل استارت/استپ P00.01=1
فرکانس چپگرد	50%-P10.06=	شتاب استارت P00.11=3s
مدت چپگرد	P10.07=20s	پارامترهای نامی موتور P02.01...05
با وصل کلید K، همزن طبق روال خواسته شده شروع به کار می کند.		تکرار سیکل PLC P10.00=2
		مدت راستگرد P10.03=30s

مثال 6 : راه اندازی موتور با سرعت های ثابت



موتور با کلید K1 روشن شده و سرعت آن به فرکانس 10 هرتز می رسد سپس با وصل کلید K2 سرعت آن 20 هرتز و یا با وصل کلید K3 سرعت آن 30 هرتز می گردد.

فرکانس اول	P10.02=20	Mdl Kontrol P00.01=1
فرکانس سوم	P10.06=60	محل تنظیم فرکانس P00.06=6
ترمینال S2	P05.02=16	شتاب استارت P00.11=3s
ترمینال S3	P05.03=17	پارامترهای نامی موتور P02.01...05
فرکانس دوم	P10.04=40	تکرار سیکل PLC P10.00=1
ادامه مثال در صفحه بعد		محل تنظیم فرکانس P05.01=1

فرکانس	K1	K2	K3
P10.02=20%	وصل	قطع	قطع
P10.04=40%	وصل	وصل	قطع
P10.06=60%	وصل	قطع	وصل

مثال 7: راه اندازی دو شتابه (پمپ کفکش یا شناور)
برای جدا شدن سریع کف گرد فرکانس پمپ شناور در 3 ثانیه اول به 30 هرتز و بعد از آن به آرامی به فرکانس نامی پمپ می رسد.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
فرکانس نهایی	P00.10=50Hz	محل تنظیم فرکانس	P00.06=0
شتاب استپ اولیه (DEC1)	P00.12=3s	شتاب استارت اولیه (ACC1)	P00.11=3s
شتاب استارت ثانویه (ACC2)	P08.00=20s	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
فرکانس آستانه	P08.36=30Hz	شتاب استپ ثانویه (DEC2)	P08.01=20s
		سوییچ	ACC/DEC P11.16=10





با وصل کلید K فرکانس پمپ بسرعت به پارامتر 36 P08.36 می رسد و بعد از آن به آرامی تا سرعت نامی موتور پیش می رود. در توقف نیز فرکانس به آرامی کاهش می یابد تا به پارامتر 36 P08.36 برسد، بعد از این پارامتر فرکانس سریع به صفر می رسد.

مثال 8: شمارش محصولات با استفاده کانتر داخلی اینورتر

از اینورتر برای کنترل نوار نقاله خط تولید استفاده می شود. در انتهای این نوار نقاله یک سنسور وجود دارد. هنگام عبور محصول از جلوی سنسور، به ازای هرمحصول یک پالس در خروجی سنسور ایجاد می شود. درایو تعداد محصولات را می شمارد. وقتی 100 عدد محصول شمارش شد یک آلام صادر می کند.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=0
شتاب استارت	P00.11=3s	محل تنظیم فرکانس	P00.06=1
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s
شمارش کانتر	P05.02=31	ترمینال S1	P05.01=1
تعداد محصول	P08.25=100	کامل شدن کانتر	P06.03=18



وقتی که محصولی از جلوی سنسور عبور کند پالسی به ورودی S2 ارسال می شود. اینورتر پالسها را می شمارد تا به عدد صد برسد. در این لحظه رله R01 فعال می شود. کلید K برای استارت درایو است

قدم هشتم: خطاهای و عیوبیابی

در صورتی که خطا (فالت) رخ داده، ابتدا منشاء آن را رفع نمایید (از پارامترهای P07.27 – P07.56). ممکن است $\frac{STOP}{RST}$ خطا را پاک کنید تا دستگاه آماده استارت مجدد شود. در جدول زیر توضیحات برخی از فالتهای رایج را ملاحظه فرمایید:

کد خطأ	نام خطأ	دلائل احتمالی و توضیحات
OV1	اضافهولتاژ هنگام راهاندازی	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مدد زنراتوری است. (اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید)
OV2	اضافهولتاژ هنگام توقف	P01.08=1 قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید یا سیستم ترمز دینامیکی (مقاومتی) اضافه کنید.
OV3	اضافهولتاژ هنگام کار	ولتاژ ورودی نرمال نیست یا موتور در مدد زنراتوری هست. اگر ولتاژ نرمال است مقاومت ترمز اضافه کنید.
OC1	اضافهجریان هنگام راهاندازی	موتور/کابل اتصالی دارد. یا بار سنگین است، P00.11 را افزایش دهید یا P00.00 را تغییر دهید. همچنین Auto tune را انجام دهید
OC2	اضافهجریان هنگام توقف	P01.08=1 قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید
OC3	اضافهجریان هنگام کار	موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگرنه، P00.00 را تغییر دهید و Autotune را انجام دهید.
UV	افتولتاژ	ولتاژ ورودی بیش از حد کم است.
OL1	اضافهبار موتور	بار بزرگتر از توان نامی موتور است، یا جریان موتور به درستی تنظیم نشده است تنظیمات نامی موتور و P02.27 را بررسی کنید.
OL3	آلرم اضافهبار	بار را با توجه به تنظیمات P11.10 - P11.08 بررسی کنید
OL2	اضافهبار اینورتر	عدم تناسب اینورتور/بار/کثیفی هیتسینگ/خرابی فن / اضافهگرمایی محیط/عدم تهویه مناسب، زمان شتاب گیری خیلی کم.
OH1,2	گرمشدن اینورتر	موتور/کابل/اینورتر مشکل دارد یا بار با اینورتر متناسب نیست/ در غیر این صورت P00.11 را افزایش دهید
oUt1, 2,3	اتصال کوتاه در خروجی	فازهای ورودی را چک کنید
SPI	قطع فاز ورودی	قطع فاز خروجی
SPO	قطع فاز خروجی	قطع فاز خروجی
PIDE	قطع بودن سنسور	اتصال سنسور(ترانسمیتر) بکمک پارامتر 24.17 P17.24 چک شود
ITE	اتصال ضعیف پنل	اتصال کنترل پنل ضعیف است. برد کنترل مشکل دارد.

قدم نهم: مشخصات تجهیزات جانبی

مدل اینورتر	Rate of Breaker (A)*	Rate of contactor (A)**	مقاومت ترمز***			یونیت ترمز
			اندازه مقاومت (Ω)	توان برای بار معمولی (KW)	توان برای بار سنگین (KW)	
GD20-0R4G-S2	10	9	200	≥ 0.2	≥ 0.38	یونیت داخلی
GD20-0R7G-S2	16	12	130	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-S2	25	25	65	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-S2	40	32	50	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-0R7G-4	6	9	440	≥ 0.2	≥ 0.38	
GD20-1R5G-4	10	9	220	≥ 0.4	≥ 0.75	
GD20-2R2G-4	10	9	200	≥ 0.5	≥ 1.1	
GD20-004G-4	25	25	110	≥ 1	≥ 2	
GD20-5R5G-4	32	25	80	≥ 1.4	≥ 2.8	
GD20-7R5G-4	63	50	60	≥ 1.9	≥ 3.8	
GD20-011G-4	63	50	41	≥ 2.8	≥ 5.5	
GD20-015G-4	63	50	30	≥ 3.8	≥ 7.5	
GD20-018G-4	100	65	25	≥ 4.5	≥ 9	
GD20-022G-4	100	80	20	≥ 5.5	≥ 11	
GD20-030G-4	125	95	15	≥ 7.5	≥ 15	
GD20-037G-4	160	115	13	≥ 9.5	≥ 18.5	
GD20-045G-4-B	200	170	10	≥ 12	≥ 25	
GD20-055G-4-B	200	170	8	≥ 14	≥ 30	
GD20-075G-4-B	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	DBU100H -110-4
GD20-090G-4-B	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	
GD20-110G-4-B	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	
GD20-045G-4	200	170	10	≥ 12	≥ 25	
GD20-055G-4	200	170	8	≥ 14	≥ 30	DBU100H -160-4
GD20-075G-4	250	205	6.5	≥ 20	≥ 40	
GD20-090G-4	315	245	5.4	≥ 24	≥ 48	
GD20-110G-4	350	300	4.5	≥ 29	≥ 60	

*توجه: برای حفاظت بهتر به جای Breaker از فیوز تند سوز (Fast fuse) aR استفاده کنید.

**توجه: از کنتاکتور برای روشن یا خاموش کردن موتور یا اینورتر استفاده نشود.

***توانهای اعلامی پیشنهادی می باشد، در عمل توان مقاومت با توجه به بار اینورتر می تواند کمتر یا بیشتر از موارد فوق باشد.



پشتیبانی فنی:

۰۹۱۹۹۹۹۰۲۲۳